

УДК 528.482

К. Д. ЧУЧУПАКА, Е. Н. МЕДВЕЦКИЙ,
Э. С. ГАВРИЛОВА, Е. С. КОЛОСОВА-ЕГОРОВА, В. У. ФЕДЕНКО,
С. И. ПОМАЗАНОВ, И. М. ЛАЗАРЕНКО

ОПЫТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСАДКАМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМА НА КОРОТКИХ ВИСЯЧИХ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СВАЯХ

В конце 1966 — начале 1967 гг. в Одессе в районе Юго-западного жилого массива было осуществлено строительство и испытание экспериментального дома серии 1-464-А-2 на коротких висячих пирамидальных сваях, основанием которого служили просадочные грунты I типа.

Испытание проводилось с целью решения вопроса о возможности внедрения в массовое строительство более экономичных свайных фундаментов, предлагаемых группой сотрудников кафедры оснований и фундаментов Одесского инженерно-строительного института (ОИСИ) под руководством заведующего кафедрой доцента В. Н. Голубкова.

Геодезические наблюдения за осадками испытываемых свайных фундаментов как в процессе возведения дома, так и при неравномерном замачивании его основания проводили сотрудники кафедры инженерной геодезии ОИСИ.

Геологическое строение площадки характеризовалось следующими слоями грунта: верхний почвенно-растительный слой (мощность 0,6 м); суглинок желто-бурый, лессовидный, не обладающий просадочными свойствами, в верхней части слоя с карбонатными включениями (2 м); лесс палевого цвета, просадочный, относящийся к I типу (4,7 м); суглинок желто-бурый, лессовидный (4,2 м); лесс (1,8 м); глина красно-бурая, пройдена на 1,7 м. Установившийся уровень грунтовых вод находился на глубине 9,6 м.

Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов основания, выполненные Одесской экспедицией «Укргинитиз», показывают, что коэффициент относительной просадочности на глубину до 7,3 м и при давлении 2 кг/см² изменяется в пределах 0,005—0,032. Удельный вес (соответственно той же глубине) составляет 2,66—2,67 г/см³, объемный вес — 1,56—1,77 г/см³, влажность 14,3 и 16,2%.

Фундаменты свайные, пирамидальной формы с глубиной забивки 0,7; 1,3; 1,7 и 2,4 м и расчетной нагрузкой 25 и 30 т на сваю. Сечение их в голове 55×55 см, 60×60 см, а в подошве 7×7 см.

Верхняя часть сваи располагалась в лессовом суглинке, не обладающем при давлении 2 и 3 кг/см² просадочными свойствами. Концы свай на 30 см заглублены в подстилающий слой просадочного лесса.

Расстояние между продольными осями пирамидальных свай равно 2,6 и 3,2 м, а между поперечными осями находится в пределах от 0,9 до 3,6 м.

Надфундаментная часть здания выполнена в соответствии с типовым проектом.

После окончания строительно-монтажных работ в пределах технического подполья произведено неравномерное замачивание основания свай. Для ограничения распространения воды вдоль всего основания примерно посередине здания были насыпаны грунтовые перемычки.

За весь период замачивания с 14 января по 1 февраля 1967 г. было залито 1601 м³ воды со среднесуточным расходом 85—90 м³.

Кроме искусственного замачивания, зафиксирована утечка горячей воды из труб теплосетей, расположенных по внутреннему периметру техподвала здания, что увеличило объем воды до 2636 м³.

Технические условия испытаний предусматривали определение осадок фундаментов здания со средней квадратической ошибкой ±2 мм.

Поэтому геодезические наблюдения за осадками проводились нивелированием II класса с помощью прецизионного нивелира НБ-3 и одной двухшкаловой рейки. Инструменты были тщательно исследованы и отююстированы согласно указаниям действующей инструкции по нивелированию II класса.

Высотная основа геодезических наблюдений создана за 1,5 месяца до начала наблюдений в виде кустового репера, состоящего из трех грунтовых реперов.

В 1967 г. дополнительно заложено еще два грунтовых репера. Грунтовые репера представляют собой набивные бетонные сваи диаметром 0,5 м, заложенные на глубину 2,5 м от поверхности земли. Внутри каждой сваи замоноличен металлический штырь из арматурной стали периодического профиля диаметром 30 мм. Верхняя часть штыря обточена под полусферу, а к нижней приварены отрезки арматурной стали длиной 20 см. Над поверхностью земли репер выступает на 0,3 м и представляет собой монолит в форме квадрата со сторонами 50×50 см. Вокруг реперов установлено металлическое ограждение.

Для определения осадок экспериментального дома по всем продольным и поперечным осям в цокольной части наружных стен его было заложено 60 марок. Осадочные марки представляют собой уголковую сталь длиной 20 см, установленную ребром вверх под углом примерно 60° к плоскости стены. Марки одним концом приваривались к закладным частям и заделывались цементным раствором. Кроме того, в подвальной части технического этажа вдоль всего здания было также заложено 35 марок, которые приваривались к арматуре свай. Всего заложили 95 марок. Необходимо отметить, что в процессе строительства дома значительная часть марок была уничтожена или повреждена.

Нивелирование грунтовых реперов выполнялось при двух горизонтах инструмента замкнутым ходом. Осадочные марки нивелировались при одном горизонте инструмента замкнутыми ходами, включающими и пункты высотной основы. Для уменьшения числа станций в каждом цикле наблюдений часть марок нивелировалась как промежуточные точки с производством отсчетов по основной и дополнительной шкалам рейки. Для повышения точности нивелирования инструмент в последующих циклах наблюдений устанавливался на одних и тех же станциях. Максимальная длина визирного луча составляла 30 м. При производстве наблюдений соблюдались требования, предъявляемые к измерению осадок нивелированием II класса в соответствии с «Руководством по наблюдениям за деформациями фундаментов зданий и сооружений» [1].

За период наблюдений выполнено 11 циклов нивелирования осадочных марок и грунтовых реперов высотной основы.

При принятой методике наблюдений средняя квадратическая ошибка взгляда m_1 определялась по формуле

$$m_1 = \pm \sqrt{m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + m_5^2 + m_6^2 + m_7^2} = \pm 0,32 \text{ мм},$$

где m_2 — средняя квадратическая ошибка отсчета по рейке от неточного совмещения изображений концов пузырька уровня:

$$m_2 = \pm \frac{0,3'' d}{\rho''} = \pm 0,045 \text{ мм};$$

где m_3 — средняя квадратическая ошибка наведения биссектора на штирих рейки:

$$m_3 = \pm \frac{0,2'' d}{\rho''} = \pm 0,03 \text{ мм};$$

где m_4 — средняя квадратическая ошибка отсчета по рейке от непараллельности оси уровня и визирной оси трубы:

$$m_4 = \pm \frac{10'' \cdot 0,5}{\rho''} = \pm 0,025 \text{ мм};$$

где m_5 — средняя квадратическая ошибка отсчета по барабану микрометра:

$$m_5 = \pm 0,001 \cdot 50 = \pm 0,05 \text{ мм};$$

где m_6 — средняя квадратическая ошибка нанесения штирихов шкал рейки, полученная по результатам компарирования:

$$m_6 = \pm 0,07 \text{ мм};$$

где m_7 — среднее значение ошибок в отсчете по наклонной рейке, обусловленных неточной выверкой круглого уровня и неперпендикулярностью плоскости пятки и продольной оси рейки:

$$m_7 = \pm 0,30 \text{ мм}.$$

Опыт работ кафедры инженерной геодезии ОИСИ свидетельствует, что одним из основных и существенных источников ошибок при наблюдениях за осадками сооружений являются ошибки в отсчете от неправильной установки рейки на марке.

При нивелировании осадочных марок при одном горизонте инструмента с отсчитыванием по основной и дополнительной шкалам рейки средняя квадратическая ошибка определения превышения составляла

$$m_h = m_1 = \pm 0,32 \text{ мм}.$$

Фактически средняя квадратическая ошибка определения превышения нами была принята $\pm 0,5 \text{ мм}$, что несколько больше вычисленной.

Допустимая невязка замкнутого хода для n станций, согласно требованиям нивелирования II класса, вычислялась по формуле

$$\Delta h_1 = \pm 1,0\sqrt{n} \text{ мм}.$$

Средняя квадратическая ошибка определения осадки наблюданной марки, обусловленная разностью двух превышений, была

$$m_s = \pm m_h \sqrt{2} = \pm 0,70 \text{ мм},$$

а предельная ошибка осадки марки

$$\Delta s_1 = \pm 2 m_s = \pm 1,40 \text{ мм}.$$

Средняя квадратическая ошибка определения осадки марки, находящейся на середине хода, приближенно подсчитывалась по формуле

$$m_{s_i} = \pm \frac{0,5 \sqrt{n}}{\sqrt{2}} \text{мм};$$

а предельная ошибка соответственно

$$\Delta s_i = \pm \frac{1,0 \sqrt{n}}{\sqrt{2}} \text{мм}.$$

В таблице приведены данные оценки точности определения осадок марок по циклам наблюдений.

Оценка точности результатов наблюдений

Цикл наблюдений	Дата	Число станций в ходе	Невязка хода, мм	Предельная невязка хода, мм	Ср. кв. ошибка осадки, мм	Ср. кв. ошибка осадки, мм	Ср. кв. ошибка осадки на середине хода, мм
1	28.XII 1966	6	-2,44	$\pm 2,46$	$\pm 0,99$	$\pm 1,40$	$\pm 1,73$
2	8.I 1967	6	+1,26	$\pm 2,46$	$\pm 0,50$	$\pm 0,70$	$\pm 0,90$
3	20.I 1967	6	-1,73	$\pm 2,46$	$\pm 0,70$	$\pm 1,00$	$\pm 1,21$
4	29.I 1967	6	+1,70	$\pm 2,46$	$\pm 0,70$	$\pm 1,00$	$\pm 1,21$
5	15.II 1967	6	+1,97	$\pm 2,46$	$\pm 0,72$	$\pm 1,01$	$\pm 1,40$
6	8.IV 1967	5	+0,46	$\pm 2,24$	$\pm 0,20$	$\pm 0,28$	$\pm 0,32$
7	25.VII 1967	6	+0,16	$\pm 2,46$	$\pm 0,07$	$\pm 0,11$	$\pm 0,11$
8	30.X 1967	8	+1,51	$\pm 2,83$	$\pm 0,54$	$\pm 0,72$	$\pm 1,07$
9	12.II 1968	8	-0,41	$\pm 2,83$	$\pm 0,14$	$\pm 0,21$	$\pm 0,29$
10	4.IV 1968	9	-1,28	$\pm 3,00$	$\pm 0,42$	$\pm 0,57$	$\pm 0,90$
11	24.VII 1968	8	-0,35	$\pm 2,83$	$\pm 0,12$	$\pm 0,16$	$\pm 0,24$

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что средние квадратические ошибки определения осадок марок, полученные по результатам наблюдений, меньше ± 2 мм допускаемой для




Рис. 1. Кривые осадок характерных точек фундамента.

нивелирования II класса. Однако можно заметить также и то, что в отдельных циклах наблюдений средние квадратические ошибки определения осадок превосходят предвычисленную ($0,70$ мм). Это объясняется сложным характером воздействия на отсчет по рейке различных источников ошибок, сопровождающих наблюдения за осадками сооружений.

Для наглядного представления о характере осадок свайных фундаментов во время строительства, нормальной их работы и искусствен-

нога замачивания основания составлены кривые осадок характерных точек (рис. 1) и эпюры осадок фундамента (рис. 2).

Анализ результатов наблюдений показывает, что за период строительства максимальная осадка фундамента составила 6 мм.

В последующих циклах наблюдений приращение осадок марок, расположенных по периметру здания, свидетельствует о том, что осадки продолжаются. Так, по состоянию на 15 февраля 1967 г., то есть через две недели после окончания замачивания, максимальная осадка увеличилась до 32 мм, а на 24 июля 1968 г. максимальная осадка достигла 82, а минимальная 42 мм.




Рис. 2. Эпюры осадок фундамента с 28. XII 1966 г. по 24. VII 1968 г.

I — положение фундамента на 28. XII 1966 г.

Проведенные испытания и данные геодезических наблюдений за осадками крупнопанельного дома серии 1-464-А-2 на коротких висячих пирамидальных схаях показывают, что настоящая конструкция свай является более экономичной, что значительно снижает стоимость фундаментов здания. Дом сдали в эксплуатацию в 1967 г., и новую конструкцию свай рекомендовали в массовое строительство.

ЛИТЕРАТУРА

Руководство по наблюдениям за деформациями фундаментов зданий и сооружений, М., Стройиздат, 1967.

Работа поступила
11 октября 1969 года.